

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Via A Garibaldi: groviglio di radici in superficie che hanno demolito il cordolo del marciapiede



Via A Garibaldi: tratti di marciapiede e passi carrai divelti dalle radici

Via A Garibaldi: le ragguardevoli dimensioni e sporgenze delle radici costituiscono anche un serio pericolo ai pedoni



Via A Garibaldi: chiusino fognario completamente ostruito



Via A Garibaldi: Tratto di marciapiede divelto dalla normale crescita del tronco e dallo sviluppo delle radici



In molti tratti delle vie del quartiere mancano i marciapiedi, inoltre è frequente la presenza di alcuni bei esemplari di pino la cui marcata inclinazione potrebbe compromettere il passaggio dei pedoni da un lato o dei mezzi dall'altro, oltre ad una stabilità critica.



Via Amendola: Viale con alberi ad alto fusto e lampioni con corpo illuminante nel mezzo delle chiome.



Un eloquente esempio di come le radici, in tutto il quartiere, abbiano seriamente compromesso il manto stradale.