

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Alcune vie del quartiere della Cesanella completamente allagate.
Il fenomeno si presenta puntuale ad ogni precipitazione di una certa entità.



I chiusini, oltre ad essere di piccole dimensioni sono, nella quasi totalità, ostruiti.



Un esempio delle condizioni del manto stradale. Buche e rattoppi coprono la quasi totalità della superficie del manto. Tutte le vie del quartiere presentano il medesimo problema; un deterioramento causato dall'età, dagli effetti climatici e dal transito dei mezzi.



Marciapiedi divelti dalla crescita delle piante, cordoli sollevati, dossi, buche e crepe ovunque.



Alcuni lampioni con evidenti segni di avanzata corrosione alla base.
Le immagini si commentano da sole!